



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach

HK.9020.2.7.2026

Poddębice, 30 marca 2026 r.

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice

Dotyczy: Zbiorcza roczna ocena jakości wody z basenu rehabilitacyjnego i niecki rehabilitacyjnej jacuzzi Poddębickiego Centrum Zdrowia w Poddębicach, ul. Mickiewicza 16 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.) sporządzając przedmiotową ocenę wzięt pod uwagę następujące elementy:

1. Obiekt wyposażony jest w 2 niecki basenowe: nieckę rehabilitacyjną o wymiarach 10 m x 6 m i głębokości od 0,9 do 1, 5 m i nieckę rehabilitacyjną jacuzzi, które pracującą w oparciu o osobne obiegi wody. Niecka basenowa rehabilitacyjna nie posiada urządzeń wytwarzających aerozol wodno-powietrzny. W sąsiedztwie urządzone jest rozbieralnia zaopatrzona w urządzenia do przechowywania odzieży wierzchniej, natryski i pomieszczenia sanitarnohigieniczne.
2. Obiekt działa całorocznie i korzystają z niego pacjenci z oddziału rehabilitacji, z oddziału rehabilitacji specjalistycznej, pacjenci ambulatoryjni (dorośli i dzieci) oraz dzieci z oddziału rehabilitacji dziennej dzieci.
3. Woda doprowadzana do niecek basenowych pochodzi z lokalnego źródła wody pracującego na potrzeby kompleksu budynków szpitalnych. Jakość wody z lokalnego źródła wody spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
4. Woda basenowa poddawana jest cyrkulacji w dwóch obiegach zamkniętych. Niecki basenowe posiadają filtry czyszczące piaskowo-żwirowe o wydajności 43 m³/h dla niecki basenowej rehabilitacyjnej i o wydajności 28 m³/h dla niecki rehabilitacyjnej jacuzzi.
W procesie uzdatniania wody stosowane są substancje i mieszaniny chemiczne tj.
 - FlockTIX (chlorek wodorotlenku glinu) – preparat do procesu koagulacji,
 - ChlorTix płynny roztwór stabilnego podchlorynu sodu – preparat do dezynfekcji wody,
 - Minus pH (kwas siarkowy 50%) – preparat do regulacji pH wody.
5. Zarządzający dokonywał oceny parametrów jakości wody w nieckach basenowych na podstawie:
 - bieżącej obserwacji wody oraz prowadzenia dokumentacji spostrzeżeń i podejmowanych czynności,



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poddębicach
ul. Mickiewicza 16 | 99-200 Poddębice
+48 43 65 65 231
sekretariat.psse.poddebice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-67488-28799-EHUB-26

- systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie: pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego i związanego oraz temperatury.
6. Badania jakości wody w niecce basenowej i wody z systemu cyrkulacji wykonywane były przez zarządzającego:
- zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poddębicach,
 - zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 i nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, który obejmował takie parametry jak: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 48 h, *Legionella sp.*, pH, chlor wolny, chlor związany, potencjał redox, mętność, utlenialność, chloroform, ΣTHM, azotany,
 - zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku nr 3 do w/w rozporządzenia,
 - z zastosowaniem metodyk referencyjnych analiz określonych w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia,
 - w laboratorium, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji tj. Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych w Łędzinach, ul. Łędzińska 8.
7. Zarządzający obiektem terminowo przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poddębicach wyniki badań wraz ze wskazaniem działań naprawczych w przypadku, gdy woda nie spełniała wymagań określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
8. Nadzór nad jakością wody w niecce basenowej i wody z systemu cyrkulacji sprawowany był przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Poddębicach. Badania laboratoryjne jakości wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 13 maja 2025 r. wykonane były przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13.

W ocenianym okresie woda z basenu rehabilitacyjnego i niecki rehabilitacyjnej jacuzzi oraz z systemu cyrkulacji w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 16 cechowała się dobrą jakością mikrobiologiczną i fizykochemiczną. W wyniku przeprowadzonych badań jakości wody odnotowano jedynie w **niecce basenowej rehabilitacyjnej JACUZZI** – zbyt niską zawartość chloru wolnego (4x).

Wartości te nieznacznie odbiegały od wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach nie stanowiąc bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia osób korzystających w pływalni.

Ocenie poddana była również jakość ciepłej wody użytkowej w natrysku w kierunku obecności bakterii z rodzaju *Legionella sp.* Analiza uzyskanego wyniku wykazała spełnienie wymagań określonych w zał. 1 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach po przeanalizowaniu powyższych danych stwierdza, że zarządca obiektu prowadził ocenę jakości wody w niecce basenowej i wody z systemu cyrkulacji zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z zabiegów rehabilitacyjnych.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. **wydaje pozytywną roczną zbiorczą ocenę dot. jakości wody z basenu rehabilitacyjnego i niecki rehabilitacyjnej jacuzzi w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 16.**

Zgodnie z § 7 w/w rozporządzenia, zarządzający pływalnią zobowiązany jest do bieżącego przekazywania informacji o jakości wody w niecce basenowej w postaci komunikatów zamieszczonych na tablicy informacyjnej bądź na stronie internetowej o:

- ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez inspektora sanitarnego,
- spełnieniu przez wodę na pływalni określonych wymagań lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości poszczególnych parametrów,
- podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Poddębicach
mgr inż. Dariusz Warpas
/dokument podpisany elektronicznie/